


Recall Alien Blau (ref. F30002)

Gener 2024

Producte afectat

Model afectat: **ref: F30002**
Lot afectat: **01-2024**



Motiu de l'error


Hem detectat que el 30% de les unitats fabricades durant el mes de gener de 2024, ofereixen una resistència de 4kN enlloc dels 6 kN requerits.

L'error comentat és fàcil de detectar a simple vista, no obstant Fixe vol **reposicionar la totalitat del lot de fabricació.**

Unitat afectada



Unitat aparentment no afectada



Demanem que ens feu arribar de forma immediata totes les unitats afectades amb aquest lot de fabricació.


El dilluns dia 5 de febrer, s'efectuarà l'enviament de les noves unitats per tal de reposicionar l'estock de les afectades.

Recall Alien Azul^(ref. F30002)

Enero 2024

Producto afectado

Modelo afectado: **ref: F30002**
Lote afectado: **01-2024**



Motivo del error:


Hemos detectado que el 30% de las unidades fabricadas durante el mes de enero de 2024, ofrecen una resistencia de 4kN en lugar de los 6kN requeridos.

El error mencionado es fácil de detectar a simple vista; sin embargo, Fixe desea **reubicar todo el lote de fabricación.**

Unidad afectada:



Unidad aparentemente no afectada



Solicitamos que nos envíen de inmediato todas las unidades afectadas con este lote de fabricación.


El lunes 5 de febrero, se realizará el envío de las nuevas unidades para reponer el stock de los afectados.

Recall Alien Bleu (ref. F30002)

Janvier 2024

Produit affecté

Modèle affecté: **ref: F30002**
Lot affecté **01-2024**



Raisons de l'erreur:


Nous avons détecté que 30% des unités fabriquées pendant le mois de janvier 2024 offrent une résistance de 4 kN au lieu des 6 kN requis.

L'erreur mentionnée est facile à détecter à première vue ; cependant, Fixe **souhaite repositionner l'ensemble du lot de fabrication.**

Unité affectée



Unité apparemment non affectée



Nous vous demandons de nous envoyer immédiatement toutes les unités affectées par ce lot de fabrication.


Le lundi 5 février, l'expédition des nouvelles unités sera effectuée pour reconstituer le stock des personnes concernées.

Recall Alien Blue_(ref. F30002)

January 2024

Affected Product

Affected Model: **ref: F30002**
Affected Batch **01-2024**



Reasons for the error:


We have detected that 30% of the units manufactured during January 2024 offer a resistance of 4kN instead of the required 6kN.

The mentioned error is easy to detect at a glance; however, Fixe wishes to **reposition the entire manufacturing batch.**

Affected Unit



Apparently Unaffected Unit



We kindly request your prompt cooperation in sending us all units affected by this manufacturing batch

On Monday, February 5th, the shipment of new units will be carried out to replenish the stock of the affected ones.